

Thermomètre de monteur à piquer -50+300°

WT-2

PARAMETRES

Plage de température : -50 ° C à 300 ° C

Taux de distinction : 0,1 ° C

Précision : +/- 1 ° C

Tension d'alimentation : DC 1,5V

FONCTIONS

Basculer entre ° C et ° F

Préserver les données

Mémoire de température maximale et minimale

Réglage de la température maximale et minimale et alarme

APPLICATIONS

- Préparation des aliments
- Boisson
- Laboratoires
- Chauffage & ventilation
- Industriel
- Congélation des produits alimentaires




Galaxair[®]
NOS PERFORMANCES, VOTRE AVENIR